



<p><b>GEZ</b> <b>9</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość Brojce</p>
<p>1 . Nazwa Kościół</p>		<p>2 . Czas powstania poł. XV w., przeb. 1619, 1866, 1909, 1989/90</p>	<p>4. Adres ul. Parkowa, 72-304 Brojce</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>dz. nr 265</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo: zachodniopomorskie</p> <p>Powiat: gryficki</p> <p>Gmina: Brojce</p>
<p>Widok na elewację południową</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Nr i data wpisania do rejestru 1100, data 22.02.1958, nr decyzji Kl.V.-0/16/58</p>

#### 8. Opis, historia i wartości

Świątynia znajduje się w centrum wsi. Późnogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – datowany jest na 2. połowę XV w. Świątynia orientowana, pierwotnie salowa (jednoprzestrzenna), założona na rzucie prostokąta zamknięta trójbocznym prezbiterium. Nawa oraz prezbiterium przekryta stropem drewnianym. Kościół zbudowany z kamieni polnych i ciosów oraz cegły (szczyt zachodni, oboknia). W 1619 r. wzniesiono przy szczycie zachodnim drewnianą dzwonnice. Kościół remontowany i przebudowany w 1866 r. Zmieniono wówczas kształt okien na ostrołukowy, wymieniono szalowanie dzwonnicy, naprawiono więźbę dachową. W 1909 r. dostawiono prostopadłe, do elewacji północnej, kaplicę północną (pod nią krypta) oraz południową. W latach 1989-90 kościół ponownie rozbudowano. Dostawiono prostopadłe do elewacji południowej i północnej duże kaplice w formie transeptu. Korpus nawowy i transept nakryte dachami siodłowymi. Wewnątrz kościoła znajduje się renesansowa chrzcielnica z 1. ćwierci XVII w., ufundowana przez rodzinę von Manteuffe. W prezbiterium stoi barokowy ołtarz z XVIII w. Na emporze zachodniej znajdują się organy (nr 606). Zbudowane zostały w 1910 r. przez szczecińską firmę Grüneberg. Kościół posiada wartość historyczną, artystyczną, emocjonalną.

#### 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry. Zawilgocenie murów i stropów w korpusie głównym oraz w kaplicach bocznych.

#### 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski 15.02.2020

#### 11. Zatwierdzenie karty i podpis

wojewódzkiego konserwatora zabytków