

G E Z 15	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość B R O J C E
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI (ob. katolicki)		2. Czas powstania poł. XV w., przeb. 1619, 1866, 1909, 1989/90 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Widok ogólny od północnego-zachodu  Dzwonnica. Widok od południowego-zachodu			4. Adres (ulica, nr posesji) Brojce ul. Parkowa br. nr 72-304 Brojce Nr dz. 265 5. Przynależność administracyjna województwo: zachodniopomorskie powiat: gryficki gmina: Brojce 6. Formy ochrony Rejestr zabytków: Nr 1100 , data 22. 02. 1958 , nr decyzji KI.V.-0/16/58 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce Uchwała II/4/2002 z dnia 2002-12-05 Dodatkowe dokumenty: 1. Zmiana z dn. 2024-02-02 - Uchwała Nr LI/384/2024

8. Historia, opis i wartości

Świątynia znajduje się w centrum wsi. Późnogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – datowany jest na 2. połowę XV w. Świątynia orientowana, pierwotnie salowa (jednoprzestrzenna), założona na rzucie prostokąta zamknięta trójbocznym prezbiterium. Nawa oraz prezbiterium przekryta stropem drewnianym. Kościół zbudowany z kamieni polnych i ciosów oraz cegły (szczyt zachodni, oboknia). W 1619 r. wzniesiono przy szczycie zachodnim drewnianą dzwonnice. Kościół remontowany i przebudowany w 1866 r. Zmieniono wówczas kształt okien na ostrołukowy, wymieniono szalowanie dzwonnicy, naprawiono więźbę dachową. W 1909 r. dostawiono prostopadle, do elewacji północnej, kaplicę północną (pod nią krypta) oraz południową. W latach 1989-90 kościół ponownie rozbudowano. Dostawiono prostopadle do elewacji południowej i północnej duże kaplice w formie transeptu. Korpus nawowy i transept nakryte dachami siodłowymi. Wewnątrz kościoła znajduje się renesansowa chrzcielnica z 1. ćwierci XVII w., ufundowana przez rodzinę von Manteuffe. W prezbiterium stoi barokowy ołtarz z XVIII w. Na emporze zachodniej znajdują się organy (nr 606). Zbudowane zostały w 1910 r. przez szczecińską firmę Grüneberg. Kościół posiada wartość historyczną, artystyczną, emocjonalną.



<https://brojce.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania:


dobry. Świątynia użytkowana. Zawilgocenie murów i stropów w korpusie głównym oraz w kaplicach bocznych. Od maja 2025 r. prowadzony jest remont murów i dachu.

Zalecenia i postulaty:

zaleca się przeciwwilgociowe zabezpieczenie fundamentów, remont elewacji, ścian wewnętrznych, empory.

Zagrożenia:

brak.



Kościół ok. 1930 r. (źródło ilustracji: zbiory prywatne)

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski

Jacek Kuczkowski

4. 04. 2025 r.

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków