

GEZ 8	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość B R O J C E
1. Nazwa STODOŁA Z PRZEJAZDEM BRAMNYM		2. Czas powstania 1884 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Elewacja frontowa. Widok od południa Elewacja podwórkowa. Widok od północy			4. Adres (ulica, nr posesji) Brojce ul. Długa 5 72-304 Brojce Nr dz. 71/2 5. Przynależność administracyjna województwo: zachodniopomorskie powiat: gryficki gmina: Brojce 6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce Uchwała II/4/2002 z dnia 2002-12-05 Dodatkowe dokumenty: 1. Zmiana z dn. 2024-02-02 - Uchwała Nr LI/384/2024

8. Historia, opis i wartości

Stodoła założona na rzucie prostokąta, posadowiona kalenicowo do drogi na froncie działki siedliskowej. Budynek stanowił zamknięcie od strony drogi czworobocznej zagrody. Stodoła jednokondygnacyjna, wzniesiona w konstrukcji szkieletowej, wypełnienie pól stanowi glina. Obiekt nakryty dachem dwuspadowym. Stodoła stanowi przykład typowego obiektu gospodarskiego, posiada wartość historyczną.



<https://brojce.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania:

zły. Destrukcja drewna konstrukcyjnego i wypełnienia pól. Nieszczelny i częściowa zarwany dach. Stodoła częściowo rozebrana, skrócona od strony zachodniej o przejazd bramny i cztery osie pól.

Zalecenia i postulaty:

zaleca się remont kapitalny.

Zagrożenia:

dalsza destrukcja techniczna. Rozbiórka.



Stodoła w 1975 r. (fot. G. Solecki, źródło ilustracji: https://zabytek.pl/pl/obiekty/stodola-z-brama-przejazd-907503/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.453905/10)

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski

Jacek Kuczkowski

20. 03. 2025 r.

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków