

GEZ 60		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZYKOCIN	
1. Nazwa CMENTARZ ŚRÓDPOLNY II		2. Czas powstania 2. poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Mur cmentarny. Widok od południa  Krypta. Widok od południa				4. Adres (ulica, nr posesji) Strzykocin 72-304 Brojce Nr dz. 25/21	
 Teren cmentarza. Widok od zachodu  Mogiła rodzinna				5. Przynależność administracyjna województwo: zachodniopomorskie powiat: gryficki gmina: Brojce	
				6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce Uchwała II/4/2002 z dnia 2002-12-05 Dodatkowe dokumenty: 1. Zmiana z dn. 2024-02-02 - Uchwała Nr LI/384/2024	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz położony jest około 450 m od zabudowań wsi, przy drodze wiodącej ze wsi w kierunku nieistniejącego folwarku Strzykocin. Nekropolia założona została w 2. połowie XIX w., obecnie nie jest użytkowana. Powierzchnia obiektu wynosi 0,28 ha. Jedną z granic wyznacza mur kamienny, o długości ok. 50 m i wysokości 110 cm, biegnący równolegle do drogi w odległości około 30 m od niej. Mur wzniesiony został z ciosów kamiennych zwieńczonych cegłą ułożoną w tzw. rolkę. W połowie długości muru znajduje się furtka, pierwotnie flankowana ceglаныmi słupkami. W centrum przestrzeni cmentarza znajduje się duża krypta z czterema osobnymi pomieszczeniami, nakrytymi sklepieniem odcinkowym, a także duży grobowiec rodzinny z obudową. Drzewostan zachowany jest w około 50%. Na terenie obiektu rośnie jedna sosna i lipa, trzy brzozy, sześć świerków oraz 11 dębów. Poza tym występują liczne zakrzewienia, a w runie barwinek i bluszcz. Teren pomiędzy drogą a nekropolią jest obecnie wykorzystywany jako dzikie wysypisko śmieci. Nekropolia posiada wartość historyczną.



<https://brojce.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania:

zły. Cmentarz zdewastowany. Pierwotne granice są czytelne, a układ poszczególnych kwater, nagrobków i mogił częściowo czytelny. Na terenie cmentarza liczne samosiejki, chwasty, śmieci. Stan starodrzewu dobry. Brak zabytkowych płyt. Zdewastowana krypta, ruina muru.

Zalecenia i postulaty:

zaleca się usunięcie samosiewów i wiatrołomów, bieżące koszenie traw, sprzątnięcie śmieci, monitorowanie stanu fitosanitarnego drzew oraz dokonywanie cięć sanitarnych.

Zagrożenia:

dalsza dewastacja, zarastanie, dziczenie, nielegalne poszukiwania.



Element nagrobka w 1987 r. (fot. T. Baraniuk, źródło ilustracji:
https://zabytek.pl/pl/obiekty/cmentarz-ewangelicki-689134/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.231265/5

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski

23. 04. 2025 r.

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków