

GEZ 77	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość ŻUKOWO
1. Nazwa STAJNIA (16) W ZESPOLE		2. Czas powstania ok. 1920 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Widok ogólny od południowego-wschodu			4. Adres (ulica, nr posesji) Żukowo 72-304 Brojce Nr dz. 58/18 5. Przynależność administracyjna województwo: zachodniopomorskie powiat: gryficki gmina: Brojce 6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce Uchwała II/4/2002 z dnia 2002-12-05 Dodatkowe dokumenty: 1. Zmiana z dn. 2024-02-02 - Uchwała Nr LI/384/2024

8. Historia, opis i wartości

Stajnia usytuowana jest po wschodniej stronie podwórza folwarcznego, tworzy północną część pierzei. Jest ustawiona w jednej linii zabudowy z stajnią (19). Stajnia założona na rzucie wydłużonego prostokąta, parterowa z podwyższonymi ściankami kolankowymi nakryta dwuspadowym dachem o niewielkim kącie nachylenia połaci. Obiekt posadowiony na kamiennym fundamencie, ściany wymurowane z cegły ceramicznej nie tynkowane na zewnątrz. Elewacje podzielone są lizenami, na osi elewacji frontowej znajduje się pozorny ryzalit. Stajnia posiada wartość historyczną i naukową.



<https://brojce.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania:

bardzo dobry. Obiekt użytkowany. Budynek zachował pierwotną bryłę i formę dachu oraz wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych.

Zalecenia i postulaty:

zaleca się monitoring stanu zachowania i prowadzenie bieżących przeglądów oraz remontów. Zaleca się zachowanie oryginalnej bryły, techniki wykonania oraz detalu architektonicznego budynku.

Zagrożenia:

brak.

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski

28. 05. 2025 r.

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków